




BMK.0003.32.2026.NH

Gryfino, 15 września 2026 r.



Pani Anna Pęciak
Radna Rady Miejskiej w Gryfinie

W odpowiedzi na Pani interpelację nr 394/26 w załączeniu przedstawiam stanowisko – wyjaśnienie administracji Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o., sprawującego powierzone umową in house obowiązki nad zarządzaniem Cmentarzem Komunalnym w Gryfinie oraz dokonującego bezpośrednich odbiorów prac polegających na stawianiu pomników na terenie cmentarza.

Z up. BURMISTRZA
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Marcin Para

Otrzymują:

1. Adresat
2. BMK – aa.

Od: cmentarz@pukgryfino.pl
Wysłano: 7 września 2026 12:20
Do: 'Robert Adameczek'; 'Natalia Haselbauer'
DW: k.ulas@pukgryfino.pl
Temat: RE: Interpelacja w sprawie cmentarzy

Dzień dobry,

Administracja cmentarzy sprawuje kontrolę nad pracami związanymi z ustawianiem nowych pomników oraz wykonywaniem prac przy pomnikach istniejących, zgodnie z obowiązującymi zasadami funkcjonowania cmentarzy.

Prace związane z wykonaniem i ustawieniem pomnika wykonywane są przez osoby lub podmioty działające na zlecenie osoby uprawnionej do dysponowania grobem. Prace te są zgłaszane administracji cmentarza, co umożliwia kontrolę ich wykonywania.

W ramach sprawowanego nadzoru zwracamy uwagę w szczególności na prawidłowe usytuowanie pomnika w obrębie wyznaczonego miejsca grobowego, zachowanie wymaganych odległości od sąsiednich grobów oraz sposób zagospodarowania terenu bezpośrednio przy pomniku. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wykonawca jest informowany o konieczności ich usunięcia.

Prowadzona przez nas kontrola nie jest tożsama z nadzorem budowlanym ani nadzorem technicznym nad sposobem wykonania fundamentu czy podbudowy pomnika. Za prawidłowe technicznie wykonanie prac odpowiada wykonawca, który je realizuje, oraz osoba zlecająca ich wykonanie.

Odnosząc się do kwestii osiadania gruntu oraz przechylania się pomników, należy wskazać, że zjawisko to może mieć różne przyczyny, w tym związane z warunkami gruntowymi występującymi na danym terenie, sposobem wykonania fundamentu lub podbudowy pomnika, warunkami atmosferycznymi oraz innymi czynnikami.

Istotne jest również, że przypadki osiadania gruntu występują nie tylko w miejscach, w których ustawione zostały pomniki. Na nowej części cmentarza obserwowane jest osiadanie gruntu również w miejscach, na których pomniki nie zostały jeszcze ustawione.

Na starszej części cmentarza przypadki osiadania gruntu powodujące przechylenie pomników występują incydentalnie. Natomiast na nowej części cmentarza tego rodzaju zjawiska występują znacznie częściej.

Administracja cmentarza na bieżąco reaguje na tego rodzaju sytuacje. W przypadku stwierdzenia zapadnięcia lub obniżenia poziomu gruntu przy grobie wykonywane są prace polegające na uzupełnieniu i wyrównaniu gruntu, tj. jego podsypaniu, w celu przywrócenia właściwego poziomu terenu (jeśli nie ma pomnika).

Powyższe wskazuje, że występowanie osiadania gruntu na nowej części cmentarza nie jest zjawiskiem ograniczonym wyłącznie do miejsc, w których ustawione zostały pomniki. Nie można zatem z góry utożsamiać każdego przypadku przechylenia lub obniżenia pomnika z nieprawidłowym jego ustawieniem lub niewłaściwym sprawowaniem kontroli przez administrację cmentarza. Każdy taki przypadek wymaga indywidualnej oceny.

Odpowiadając bezpośrednio na pytanie dotyczące prac wykonywanych przez indywidualnych wykonawców, należy potwierdzić, że prace związane ze stawianiem nowych pomników oraz poprawianiem lub przebudową pomników istniejących podlegają kontroli administracji cmentarza. Kontrola może być prowadzona w trakcie wykonywania prac oraz po ich zakończeniu, w zakresie kompetencji administracji cmentarza.

Podsumowując, sprawujemy bieżącą kontrolę nad pracami wykonywanymi przy pomnikach, jednak zakres tej kontroli nie obejmuje przejęcia odpowiedzialności za techniczne wykonanie fundamentów i podbudów pomników ani za wszystkie późniejsze zmiany zachodzące w gruncie. Szczególnie na nowej części cmentarza obserwowane jest osiadanie gruntu również w miejscach, w których pomniki nie zostały ustawione, co wskazuje na konieczność uwzględnienia warunków gruntowych przy ocenie przyczyn przechylania się poszczególnych pomników.

Z poważaniem

Pamela Sienkiewicz